

تجهيزات اندازه گیری دارمکو

تسلط بر هنر اندازه گیری

(کلمپ متر)

فهرست مطالب

معرفی	3
1. بررسی اجمالی	3
1.1 نسخه های گیره متر	3
1.2 قطعات	4
1.3 سوئیچ چرخشی 1.4 توضیحات	5
عملکرد کلید 1.5 صفحه نمایش LCD	6
	7
2. ویژگی ها	8
3. نکات ایمنی	8
4. جدول مرجع	9
4.1 جدول واحدهای SI	9
4.2 جدول پیشنوندها	9
5. خصوصیات عمومی	10
5.1 پارامترهای جریان 5.2 پارامترهای جریان DC (فقط CL101C)	10
	10
5.3 ولتاژ DC 5.4 ولتاژ AC 5.5 فرکانس 5.6 چرخه کار 5.7 از طریق	10
فرکانس دنده 5.8 اندازه گیری فرکانس گیره (از طریق دنده A)	11
	11
	11
	11
	12
5.9 Via Gear V 5.10 Resistance	12
	12
5.11 تست پیوستگی 5.12 ظرفیت 5.13 دما 5.14	12
اندازه گیری امپدانس کم	13
	13
	13
6. اندازه گیری	14
6.1 اندازه گیری ولتاژ DC 6.2 اندازه گیری ولتاژ	14
6.3 اندازه گیری جریان AC	15
	16
6.4 اندازه گیری جریان DC	17
6.5 اندازه گیری مقاومت	19
6.6 اندازه گیری ظرفیت	21
6.7 تست دیود	23
6.8 تست تداوم 6.9 اندازه گیری دما 6.10	25
اندازه گیری فرکانس	26
	27

6.11 اندازه گیری فرکانس با استفاده از گیره 6.12 اندازه گیری چرخه کار 6.13	28
اندازه گیری MAX/MIN	29
	30
اندازه گیری REL (نسبی) LoZ 6.15 (امپدانس کم) اندازه گیری 6.16 تشخیص	32
6.14 اندازه	35
NCV	37
	38
7. مفاهیم اساسی 7.1 قانون اهم	38
	38
7.1.1 مثال 7.2 قانون ژول برای توان الکتریکی	38
	41
7.2.1 مثال 7.3 قانون کیرشهوف	41
	43
7.3.1 قانون فعلی Kirchhoff	43
7.3.2 قانون ولتاژ و لئاژ Kirchhoff 7.3.3 مثال 7.4 مقاومت شنت	43
	44
	49
7.4.1 مثال 7.5 انتخاب مقاومت مناسب برای LED 7.5.1	50
7.6 اندازه گیری مقاومت داخلی یک باتری	52
	53
	54
7.6.1 مثال	55
7.7 تست برخی از قطعات با استفاده از گیره متر	57
7.7.1 تست پتانسیومتر	57
7.7.2 تست ترانزیستور BJT	59

معرفی


در این راهنما، شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه ولتاژ DC-AC، جریان DC-AC، مقاومت، دیودها، خازن، فرکانس، چرخه کار، اندازه گیری MAX/MIN، اندازه گیری REL (نسبی)، اندازه گیری LoZ (امپدانس کم) را اندازه گیری کنید. ، اندازه گیری NCV، دما و تست تداوم با استفاده از کلمپ متر. ما قصد داریم برخی از مفاهیم اساسی مانند قانون اهم و قانون کیرشهوف را مطالعه کنیم.

بیا شروع کنیم!

1. بررسی اجمالی


1.1 نسخه های گیره متر

این کلمپ متر دارای دو نوع CL101B و CL101C می باشد.




تفاوت اصلی آنها در این است که گیره جریان در نسخه CL101C می تواند جریان DC-AC را اندازه گیری کند، اما گیره جریان در نسخه CL101B فقط می تواند جریان AC را اندازه گیری کند.

1.2 قطعات




1.3 سوئیچ چرخشی

در زیر می توانید عملکرد سوئیچ چرخشی برای هر دو نسخه را مشاهده کنید.




CL101B



CL101C


600A ~	اندازه گیری جریان AC تا 600 A
60A ~ 6A ~	اندازه گیری جریان AC تا 6 A / 60 A
600A ~	اندازه گیری جریان AC-DC تا 600 A
60A ~	اندازه گیری جریان AC-DC تا 60 A
	اندازه گیری دما TEMP
~	اندازه گیری ولتاژ AC-DC
+ () ~ Ω	ظرفیت / تداوم / مقاومت / دیود
LoZ	اندازه گیری ولتاژ امپدانس کم
	هرتز درصد اندازه گیری فرکانس - اندازه گیری چرخه وظیفه
	اجزای روشن شدن

1.4 شرح عملکرد کلید



	Backlight / Non contact voltage detection
	Hold function / flashlight
SEL	Select function
RAN	Change range
MAX	Maximum value measurement mode
MIN	Minimum value measurement mode
REL	Relative measurement
Hz%	Frequency measurement

صفحه نمایش LCD 1.5



	اندازه گیری جریان متناوب
	اندازه گیری جریان مستقیم
	حالت محدوده خودکار
	نشانگر خاموش شدن خودکار
	باتری کم
	عملکرد را فعال نگه دارید
V	اندازه گیری ولتاژ (mV, V)
Ā	اندازه گیری جریان
هرتز	فرکانس (هرتز، کیلوهرتز)
	MAX-MIN حداکثر و حداقل مقدار
اف	ظرفیت خازنی (nF, μF)
%	اندازه گیری چرخه وظیفه
REL	اندازه گیری نسبی

2. ویژگی ها

• انتخاب خودکار عملکرد اندازه گیری و محدوده • حفاظت از اضافه بار در کل محدوده • حداکثر ولتاژ بین پروب اندازه گیری و زمین:
600 ولت DC یا 600 ولت AC • حداکثر ارتفاع عملیاتی 2000 متر • نمایشگر • LCD نمایشگر حداکثر "0L" یا "0L" - حفاظت اضافه
بار در تمام محدوده • نرخ نمونه برداری 3 بار در ثانیه • عملکرد و نمایش واحد اندازه گیری • حداکثر مقدار نمایشگر 6000 شمارش •
نشانگر قطبیت خودکار • خاموش شدن خودکار پس از 15 دقیقه • منبع تغذیه از 3 x 1.5 ولت باتری های • AAA تشخیص باتری کم
• ضریب دمای کمتر از 0.1 x دقت / درجه سانتی گراد • محدوده دمای کارکرد: 18 درجه سانتی گراد - 28 درجه سانتی گراد • محدوده
دمای ذخیره سازی: 10 درجه سانتی گراد - 50 درجه سانتی گراد

3. نکات ایمنی

1. هنگام استفاده از این ابزار لطفا قوانین ایمنی استاندارد را رعایت کنید:

• پیشگیری از شوک الکتریکی عمومی • قوانین پیشگیری از سوء استفاده از ابزار

2. قبل از استفاده از این ابزار بررسی کنید که آیا در حین حمل و نقل یا نگهداری آسیب دیده است یا خیر.

3. قبل از استفاده بررسی کنید که آیا عایق پروب های آزمایش آسیب دیده است و آیا هادی سیم در معرض دید قرار دارد یا خیر،
پروب های آزمایش باید در شرایط خوبی باشند.

4. جدول مرجع

4.1 جدول واحدهای SI

تعداد	واحد SI	مخفف
ولتاژ	ولت	V
جاری	آمپر	A
قدرت	وات	W
انرژی	ژول	J
شارژ الکتریکی	کولمب	C
مقاومت	اهم	Ω
ظرفیت	فراد	F
اندوکتانس	هنری	H
فرکانس	هرتز	Hz

4.2 جدول پیشوندها

پیشوند	قدرت	نمایش عددی
Tera (T)	10^{12}	1 تریلیون
گیگا (G)	10^9	1 میلیارد
مگا (M)	10^6	1 میلیون
کیلو (k)	10^3	1 هزار
بدون پیشوند	10^0	1 واحد
میلی (متر)	10^{-3}	1 هزارم
میکرو (u)	10^{-6}	1 میلیونیم
نانو (n)	10^{-9}	1 میلیاردم
پیکو (ص)	10^{-12}	1 تریلیونم

5. خصوصیات عمومی

5.1 پارامترهای جریان AC

دقت	وضوح دامنه	
(2.5% \pm خواندن 8 + رقم)	0.001 A	
(2.5% \pm خواندن 8 + رقم)	0.01 A	60 A
(2.5% \pm خواندن 8 + رقم)	0.1 A	600 A

حد اقل جریان AC ورودی	محدوده سیگنال ورودی 1/10 \square پر است محدوده 0.6 A \square
حداکثر جریان AC ورودی	600 A
محدوده فرکانس	45 تا 400 هرتز

5.2 پارامترهای جریان DC (فقط CL101C)

دقت	دامنه	وضوح
(3% \pm خواندن 8 + رقم)	60 A	0.01 A
(3% \pm خواندن 8 + رقم)	600 A	0.1 A

حد اقل جریان DC ورودی	0.1 A
حداکثر جریان DC ورودی	600 A

5.3 ولتاژ DC

دقت	وضوح	دامنه
(0.5% \pm خواندن 5 + رقم)	0.1 میلی ولت	600 میلی ولت
(0.5% \pm خواندن 5 + رقم)	0.001 V	6 V
(0.5% \pm خواندن 5 + رقم)	0.01 V	60 V
(0.5% \pm خواندن 5 + رقم)	0.1 V	600 V

حد اقل ولتاژ DC ورودی	0.001 V
حداکثر ولتاژ DC ورودی	600 V

ولتاژ AC 5.4

دامنه	وضوح	دقت
6 V	0.001 V	(0.8% ± خواندن + 5 رقم)
60 V	0.01 V	(0.8% ± خواندن + 5 رقم)
600 V	0.1 V	(0.8% ± خواندن + 5 رقم)

حداقل ولتاژ AC ورودی	0.01 V
حداکثر ولتاژ AC ورودی	600 V
محدوده فرکانس	45 تا 1000 هرتز

5.5 فرکانس

دامنه	وضوح	دقت
10 هرتز	0.001 هرتز	(1% ± خواندن + 5 رقم)
100 هرتز	0.01 هرتز	(1% ± خواندن + 5 رقم)
1000 هرتز	0.1 هرتز	(1% ± خواندن + 5 رقم)
10 کیلوهرتز	0.001 کیلوهرتز	(1% ± خواندن + 5 رقم)
100 کیلوهرتز	0.01 کیلوهرتز	(1% ± خواندن + 5 رقم)
1000 کیلوهرتز	0.1 کیلوهرتز	(1% ± خواندن + 5 رقم)
10 مگاهرتز	0.001 مگاهرتز	(3% ± خواندن + 5 رقم)

5.6 چرخه وظیفه

دامنه	وضوح	دقت
1 تا 99 درصد	0.1%	(3% ± خواندن + 5 رقم)

5.7 از طریق فرکانس دنده

محدوده اندازه گیری	40 تا 1000 هرتز
محدوده سیگنال ورودی	0.2 ~ 10 ولت AC
حفاظت اضافه بار	250 ولت AC یا DC

5.8 اندازه گیری فرکانس گیره (از طریق چرخ دنده A)

محدوده اندازه گیری	40 تا 1000 هرتز
محدوده سیگنال ورودی	¼ ارزش مقیاس ولتاژ سیگنال ورودی

5.9 از طریق دنده V

محدوده اندازه گیری	40 تا 1000 هرتز
محدوده سیگنال ورودی	0.5 ~ 600 V AC

5.10 مقاومت

دامنه	وضوح	دقت
600 Ω	0.1 Ω	± خواندن 3 + رقم (0.8%)
6 کیلو اهم	0.001 Ω	± خواندن 3 + رقم (0.8%)
60 کیلو اهم	0.01 کیلو اهم	± خواندن 3 + رقم (0.8%)
600 کیلو اهم	0.1 کیلو اهم	± خواندن 3 + رقم (0.8%)
6 MΩ	0.001 MΩ	± خواندن 3 + رقم (0.8%)
60 MΩ	0.01 MΩ	± خواندن 3 + رقم (0.8%)

حفاظت اضافه بار	250 ولت AC یا DC
-----------------	------------------

5.11 آزمون تداوم

اگر مقاومت اندازه گیری شده کمتر از 50 Ω باشد، دستگاه یک پیوسته منتشر می کند
صدای آلام

رزولوشن برای اندازه گیری مقاومت تست تداوم 1 Ω است.

حفاظت اضافه بار ولتاژ برای این عملکرد تا 250 ولت AC یا DC است.

5.12 ظرفیت

دامنه	وضوح	دقت
60 nF	0.01 nF	± خواندن 3 + رقم (4%)
600 nF	0.1 nF	± خواندن 3 + رقم (4%)
6 μF	0.001 μF	± خواندن 3 + رقم (4%)
60 μF	0.01 μF	± خواندن 3 + رقم (4%)
600 μF	0.1 μF	± خواندن 3 + رقم (4%)
6 mF	0.001 mF	± خواندن 3 + رقم (4%)
60 mF	0.01 mF	± خواندن 3 + رقم (4%)

حفاظت اضافه بار	250 ولت AC یا DC
-----------------	------------------

5.13 دما

دامنه	وضوح	دقت
1300 ~ 200-درجه سانتیگراد	درجه سانتیگراد	± خواندن 2 + درجه سانتیگراد (1%)
2372 ~ 328-درجه فارنهایت	درجه فارنهایت	± خواندن 4 + درجه فارنهایت (1%)

حفاظت اضافه بار	250 ولت AC یا DC
-----------------	------------------

توجه: دقت شامل خطای پروب ترموکوپل نمی شود.

5.14 اندازه گیری امپدانس کم

دامنه	وضوح	دقت
	0.001 V	± خواندن 5 + رقم (0.8%)
60 V	0.01 V	± خواندن 5 + رقم (0.8%)
600 V	0.1 V	± خواندن 5 + رقم (0.8%)

حداقل ولتاژ AC ورودی	0.01 V
حداکثر ولتاژ AC ورودی	600 V
محدوده فرکانس	45 تا 1000 هرتز

حفاظت اضافه بار	250 ولت AC یا DC
-----------------	------------------

توجه: در حالت اندازه گیری امپدانس کم، طولانی ترین زمان اندازه گیری نباید از 1 تجاوز کند
دقیقه

6. اندازه گیری

گیری ولتاژ DC 6.1 اندازه

1. سیم مشکی را به "COM" و سیم قرمز را به $\text{VHz} \rightarrow \rightarrow \Omega$

بندر.

2. کلید چرخشی را روی عملکرد اندازه گیری ولتاژ AC و DC قرار دهید.

3. تابع پیش فرض اندازه گیری DC است.

4. پروب ها را به ولتاژی که می خواهید اندازه گیری کنید وصل کنید (پراب قرمز باید به ولتاژ مثبت و پروب مشکی به ولتاژ منفی یا زمین وصل شود).



شکل 1. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل DC 1.618 V است

1. ولتاژ بیش از 600 ولت را اندازه گیری نکنید، زیرا خطر آسیب رساندن به مدار ابزار وجود دارد.

2. هنگام اندازه گیری مدار فشار قوی توجه داشته باشید که به هیچ قسمت فشار قوی مدار دست نزنید.

6.2 اندازه گیری ولتاژ AC

بندر. $\Omega \rightarrow \text{VHz}$ 1.سیم مشکی را به "COM" و سیم قرمز را به
2.کلید چرخشی را روی عملکرد اندازه گیری ولتاژ AC و DC قرار دهید.

کلید "برای انتخاب ولتاژ AC" تابع پیش فرض اندازه گیری DC است. "را فشار دهید

اندازه گیری.

جابجایی "SEL|Hz%" 4.پروپ ها را به ولتاژی که می خواهید اندازه گیری کنید وصل کنید، نمایشگر را بین اندازه گیری
فرکانس و چرخه کار فشار دهید.



شکل 2. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل AC 238.3 V است

نویسه داشته باشید

1. ولتاژ بیش از 600 Vrms را اندازه گیری نکنید، زیرا خطر آسیب رساندن به دستگاه وجود دارد.
جریان.

2. هنگام اندازه گیری مدار ولتاژ بالا، توجه داشته باشید که به هیچ بخش ولتاژ بالا دست نزنید.
جریان.

6.3 اندازه گیری جریان AC

1. کلید چرخشی را در محدوده جریان مورد نظر بچرخانید.
2. سیمی را که می خواهید جریان را از طریق آن اندازه گیری کنید، وارد گیره جریان کنید.

3. دکمه "را فشار دهید SEL|HZ%".

کلید "برای انتخاب اندازه گیری جریان AC.

توجه: هر دو نسخه می توانند جریان AC را اندازه گیری کنند، اما فقط CL101C می تواند جریان DC را اندازه گیری کند.



شکل 3. جریان اندازه گیری شده در این شکل AC 0.137 A است

توجه: اگر محدوده جریان مورد اندازه گیری نامشخص است، کلید چرخشی را در بالاترین محدوده قرار دهید، سپس با توجه به مقیاس نمایش داده شده، به محدوده مربوطه بچرخانید.

6.4 اندازه گیری جریان DC (فقط برای CL101C)

1. کلید چرخشی را در محدوده جریان مورد نظر بچرخانید.

2. سیمی را که می خواهید جریان را از طریق آن اندازه گیری کنید، وارد گیره جریان کنید.

3. دکمه "SEL" را فشار دهید

کلید " برای انتخاب اندازه گیری جریان DC.

4. را فشار داده و نگه دارید

کلید، این صفحه نمایش را روی صفر تنظیم می کند.

توجه: هر دو نسخه می توانند جریان AC را اندازه گیری کنند، اما فقط CL101C می تواند جریان DC را اندازه گیری کند.



شکل 4. جریان اندازه گیری شده در این شکل DC 2.46 A است

اگر می خواهید جریان کمی را اندازه گیری کنید، روشی وجود دارد که می توانید تعداد زیادی از آن را بسازید. حلقه های سیم، مثلاً اگر آن را 10 بار حلقه کنید، میدان مغناطیسی را 10 برابر افزایش می دهید و شما 10 برابر ارزش واقعی را بخوانید.

اجازه دهید جریان بار را با حلقه زدن 10 بار اندازه گیری کنیم.



شکل 5. جریان اندازه گیری شده در این شکل 6.72 A DC است

بنابراین ارزش واقعی این است:

$$\frac{6.72}{10} = 0.672$$



شکل 7. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل 8.1Ω است

نوبه یافته باشید

1. هنگامی که ورودی باز است، صفحه نمایش "OL" را نشان می دهد.

2. هنگام اندازه گیری مقاومت روی خط، مطمئن شوید که تمام برق مدار مورد آزمایش خاموش است و تمام خازن ها کاملاً تخلیه شده اند.

3. ولتاژ ورودی را در تست مقاومت وارد نکنید.

4. دو پروب تست را همزمان لمس نکنید، زیرا مقاومت بدن شما به موازات مقاومتی که می خواهید اندازه گیری کنید اضافه می شود.

6.6 اندازه گیری ظرفیت

1. سیم مشکی را به Ω و سیم قرمز را به V_{Hz} وصل کنید.

2. سوئیچ چرخشی را روی عملکرد Capacitance-Continuity-Resistance-Diode قرار دهید.

SEL

کلید Ω برای مشاهده اندازه گیری ظرفیت.



شکل 8. ظرفیت اندازه گیری شده در این شکل 140.4 nF است



شکل 9. ظرفیت اندازه گیری شده در این شکل $37.27 \mu\text{F}$ است

نوعه دانشه باسید:

1. هنگامی که ورودی باز است، صفحه نمایش "0.000" را نشان می دهد.

2. هنگام اندازه گیری خازن آنلاین، مطمئن شوید که تمام برق مدار مورد آزمایش قطع شده و تمام خازن ها کاملاً تخلیه شده اند.

3. ولتاژ ورودی را در تست خازن وارد نکنید.

4. دو پروب تست را همزمان لمس نکنید، زیرا ظرفیت بدن شما به موازات ظرفیتی که می خواهید اندازه گیری کنید اضافه می شود.

6.7 تست دیود


1. سیم مشکی را به "COM" و سیم قرمز را به Ω بندر.

2. سوئیچ چرخشی را روی عملکرد Capacitance-Continuity-Resistance-Diode قرار دهید.

SEL

3. کلید را برای انتخاب اندازه گیری دیود.


4. پروب مشکی را به کاتد و پروب قرمز را به آند وصل کنید.



صفحه نمایش افت تقریبی ولتاژ رو به جلو را نشان می دهد.



شکل 10. ولتاژ فوروارد اندازه گیری شده در این شکل 0.553 ولت است



شکل 11. اگر پروب ها را اشتباه وصل کنید، صفحه نمایش "OL" را نشان می دهد.



شکل 12. ولتاژ رو به جلو اندازه گیری شده در این شکل 1.874 ولت است

6.8 تست تداوم

1. سیم مشکی را به "COM" سیم قرمز را به

2. سوئیچ چرخشی را روی عملکرد Capacitance-Continuity-Resistance-Diode قرار دهید.

SEL

کنترل‌کننده برای هشدار بوق Continuity Test



شکل 13. اگر یک مسیر رسانا وصل شود، گیره سنج بوق و آلام می دهد چراغ نشانگر روشن خواهد شد



شکل 14. اگر یک مسیر هادی شکسته شود، گیره سنج بوق نمی دهد

6.9 اندازه گیری دما

1. ترمینال مشکی ترموکوپل را روی "COM" و ترمینال قرمز رنگ ترموکوپل را وارد کنید.
2. سوئیچ چرخشی را روی اندازه گیری TEMP بچرخانید. بندر. Ω \rightarrow \rightarrow \rightarrow VHz

SEL

3. دکمه "را فشار دهید" تغییر بین درجه سانتیگراد و فارنهایت.



شکل 15. دمای اندازه گیری شده در این شکل 42.3 درجه سانتی گراد است



شکل 16. دمای اندازه گیری شده در این شکل 82.7 درجه فارنهایت است

6.10 اندازه گیری فرکانس

بندر. " Ω \rightarrow \bullet \rightarrow VHz " 1. سیم مشکی را به "COM" و سیم قرمز را به


2. کلید چرخشی را روی فرکانس اندازه گیری - اندازه گیری چرخه کار (Hz%) بچرخانید.

SEL|Hz%

برای تغییر اندازه گیری فرکانس (Hz) کلید کنید.

" Hz%|REL "

برای نسبی انتخاب (REL) کلید فرکانس (Hz) کلید کنید.



شکل 17. فرکانس اندازه گیری شده در این شکل 975.8 هرتز است

6.11 اندازه گیری فرکانس با استفاده از گیره

1. کلید چرخشی را روی عملکرد اندازه گیری ولتاژ AC و DC قرار دهید.

SEL

کلید کهرای انتخاب اندازه گیری ولتاژ AC.

SEL|Hz%

برای انتخاب اندازه گیری فرکانس (Hz) کلید کهرای استفاده می کنید.

" Hz%|REL "

برای انتخاب اندازه گیری فرکانس (Hz) کلید کهرای دهید



شکل 18. فرکانس اندازه گیری شده در این شکل 49.92 هرتز است

6.12 اندازه گیری چرخه وظیفه

1. سیم مشکی را به "COM" و سیم قرمز را به "VHz" وصل کنید.

2. کلید چرخشی را روی فرکانس اندازه گیری - اندازه گیری چرخه کار (Hz%) بچرخانید.

"SEL|Hz%"

برای انتخاب اندازه گیری چرخه وظیفه، کلید (%) را بزنید.

"Hz%|REL"

کلید % را بزنید تا انتخاب اندازه گیری چرخه وظیفه (%) انجام شود.



شکل 19. چرخه کار اندازه گیری شده در این شکل 95.6 درصد است.

6.13 اندازه گیری MAX/MIN

از این روش می توان برای گرفتن مقادیر حداقل یا حداکثر آنی استفاده کرد. در طول این اندازه گیری، گیره متر علاوه بر محاسبه دیفرانسیل بین آنها، کمترین مقدار و بالاترین مقدار را نیز می گیرد.

1. آنچه را که می خواهید اندازه گیری کنید انتخاب کنید.



2. کلید فشار دهید بین MAX، MIN و MAX-MIN.

به عنوان مثال یک ولتاژ DC متغیر را اندازه گیری می کنیم. ما ولتاژ DC را اندازه گیری می کنیم از 10 ولت به 13 ولت، و سپس بین مقادیر MAX، MIN و MAX-MIN سوئیچ خواهیم کرد.

حداقل مقدار:



شکل 20. ولتاژ MIN در این شکل 10.77 ولت DC است

حداکثر مقدار:



شکل 21. ولتاژ MAX در این شکل 13.15 ولت DC است

حداکثر مقدار - حداقل مقدار:



شکل 22. ولتاژ MAX-MIN در این شکل 2.38 ولت DC است.

گیری REL (نسبی) (فقط در CL101C موجود است) 6.14 اندازه

1. آنچه را که می خواهید اندازه گیری کنید انتخاب کنید.
2. کلید اندازه گیری نسبی را فشار داده و نگه دارید.

گیره متر اندازه گیری لحظه ای را به عنوان یک مقدار مرجع ذخیره می کند و مقدار را تنظیم می کند
نمایش به صفر

به عنوان مثال ولتاژ DC را اندازه گیری می کنیم:



شکل 23. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 6.37 ولت DC است

سپس کلید اندازه گیری نسبی را فشار داده و نگه دارید " Hz%REL " .



شکل 24. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 0.01 ولت DC است

مقدار ولتاژ اکنون به عنوان یک مقدار نسبی ذخیره می شود، اگر پروب ها را رها کنیم گیره متر مقدار منفی را نشان می دهد.



شکل 25. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 6.37- V DC است

سپس یک باتری 9 ولتی را اندازه گیری می کنیم.



شکل 26. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 2.42 ولت DC است

این مقدار است:

$$2.42 + 6.37 = 8.79$$

اندازه گیری LoZ 6.15 (امپدانس کم).

در حین اندازه گیری ولتاژ، امپدانس ورودی گیره متر بسیار زیاد است (بیش از 6 مگا اهم)، بنابراین جریان بسیار کمی از نقطه اندازه گیری می گیرد. بنابراین اندازه گیری جریان بسیار کم اهمیت دارد، زیرا امپدانس ورودی بسیار زیاد است.

اما اگر بخواهید سیم‌های بدون انرژی را اندازه‌گیری کنید اما به سیم برق‌دار نزدیک هستند، سیم برق‌دار میدان مغناطیسی ایجاد می کند. بنابراین ولتاژ کمی در سیم بدون برق ایجاد می شود و به این ولتاژ (ولتاژ شبح) می گویند.

اگر این ولتاژ را با استفاده از اندازه گیری ولتاژ AC معمولی اندازه گیری کنیم، کلمپ متر مقداری ولت را با توجه به ورودی امپدانس بالا نشان می دهد. در این مورد ما باید از اندازه گیری LoZ استفاده کنیم، امپدانس ورودی حدود 300 کیلو اهم است، بنابراین در حین اندازه گیری جریان بیشتری برای اندازه گیری ولتاژ مصرف می شود، به این ترتیب می توانید ولتاژ واقعی یا فقط یک ((ولتاژ شبح)).

اکنون اجازه دهید ولتاژ را با استفاده از اندازه گیری ولتاژ AC معمولی اندازه گیری کنیم:



شکل 27. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل AC 2.553 V است

اجازه دهید همان ولتاژ را با استفاده از اندازه گیری LoZ اندازه گیری کنیم:



شکل 28. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 0.0 ولت AC است

توجه: در حالت اندازه گیری امپدانس کم، طولانی ترین زمان اندازه گیری نباید از 1 دقیقه تجاوز کند.

6.16 تشخیص NCV

عملکرد NCV را می توان با چرخاندن سوئیچ چرخشی به هر موقعیتی استفاده کرد. این ابزار می تواند تشخیص دهد که آیا هادی اندازه گیری شده دارای ولتاژ بالاتر از 90 ولت AC است یا خیر. برای استفاده از عملکرد NCV، کلید "NCV" را فشار داده و دکمه را نگه دارید تا EF نمایش داده شود و سنسور NCV را به هادی مورد آزمایش نزدیک کنید.

سنسور NCV در نوک گیره جریان قرار دارد. وقتی ابزار تشخیص داد ولتاژ AC، آژیر فعال می شود و چراغ هشدار NCV چشمک می زند.



شکل 29. کلمپ متر ولتاژ AC را تشخیص می دهد.

توجه: حتی اگر هیچ علامت هشدار یا وجود نداشته باشد، ممکن است ولتاژ همچنان وجود داشته باشد. برای قضاوت در مورد وجود یا عدم وجود ولتاژ در سیم به آشکارساز ولتاژ غیر تماسی وابسته نباشید. تشخیص ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند طرح های مختلف سوکت، مواد عایق مختلف، ضخامت عایق و غیره قرار گیرد.


7. مفاهیم اساسی

7.1 قانون اهم

این قانونی است که رابطه بین ولتاژ، جریان و جریان را نشان می دهد مقاومت.


$$V = IR$$

I جریان عبوری از مقاومت است.
 V ولتاژ اطراف مقاومت است.
 R مقاومت است.



7.1.1 مثال


جریان این مدار را محاسبه کنید.



به سادگی، می توانیم از قانون اهم استفاده کنیم:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3}{510} = 0.00588 = 5.88 \text{ mA}$$

اجازه دهید این مدار را در واقعیت بسازیم و ولتاژ و مقاومت را اندازه گیری کنیم.



اگر مقاومت روی مقاومت را اندازه گیری کنیم:



شکل 30. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل 512.3Ω است

هنگام اندازه گیری مقاومت باتری را جدا کنید، در غیر این صورت ممکن است گیره متر آسیب ببیند.

اگر ولتاژ اطراف مقاومت را اندازه گیری کنیم:



شکل 31. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 3.174 ولت DC است

اگر مقادیر اندازه گیری شده را محاسبه کنیم:

$$\frac{512.3 \Omega}{3.174} = 6.19$$

7.2 قانون ژول برای توان الکتریکی

توان الکتریکی میزان توان ساطع شده از یک مقاومت در واحد زمان، واحد است
توان وات است


$$= \dots$$
$$= 2 \dots$$
$$= \frac{\dots}{2}$$

P توان مقاومت است.
I جریان عبوری از مقاومت است.
V ولتاژ اطراف مقاومت است.
R مقاومت است.

توجه: انواع مختلفی از قدرت ساطع کننده وجود دارد، ممکن است قدرت چرخشی، نور، گرما و غیره باشد.

7.2.1 مثال

توان مقاومت را محاسبه کنید.



برای محاسبه توان روی مقاومت، به هر دو مقدار از اینها نیاز داریم: ولتاژ،
جریان یا مقاومت

در مثال ما، ولتاژ و مقاومت را داریم، بنابراین می توانیم از این فرمول استفاده کنیم:

$$= \frac{\dots}{2}$$

$$\frac{(3)^2}{510 \Omega} = 0.0176 = 17.6$$

بیا باید ببینیم اگر این مدار را در واقعیت بسازیم چه چیزی به دست خواهیم آورد و توان را با استفاده از آن محاسبه کنیم
گیره متر



شکل 32. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل 512.3Ω است

توجه: هنگام اندازه گیری مقاومت باتری را جدا کنید، در غیر این صورت ممکن است گیره سنج آسیب ببیند.



شکل 33. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 3.174 ولت DC است


ما می توانیم روی خودمان حساب کنیم $\frac{(3.174)^2}{512.3 \Omega} = 19.66$ بنابراین اگر مقادیر جدید را محاسبه کنیم:

$$\frac{(3)^2}{510 \Omega} = 0.0176 = 17.6 \quad \text{زیرا } 19.66 \text{ mW } 17.6 \text{ mW}$$

7.3 قانون کیرشهوف


7.3.1 قانون فعلی Kirchhoff

جریان ورودی به گره برابر با جریان خروجی از گره است.




7.3.2 قانون ولتاژ Kirchhoff

مجموع تمام ولتاژهای اطراف حلقه برابر با صفر است.




7.3.3 مثال

ولتاژ اطراف مقاومت ها را محاسبه کنید.



در این مورد، ما از قانون Kirchhoff استفاده می کنیم، باید مسیرهایی را برای جریان برای استفاده از قانون فعلی Kirchhoff، ما باید دو حلقه را برای استفاده از Kirchhoff فرض کنیم قانون ولتاژ



اگر حلقه L_1 برای استفاده از قانون ولتاژ Kirchhoff باید قوانینی را بدانیم، به عنوان مثال، در

باتری را از - به + عبور می دهد، آن را در معادله (+3 ولت) می نویسیم، اما اگر حلقه از باتری از + به - آن را در معادله (-3 ولت) می نویسیم. اجازه دهید مقاومت 2.2Ω را به عنوان مثال در نظر بگیریم، اگر حلقه مقاومت را در همان جهت با جریان عبور می دهد، ما آن را می نویسیم $(- 2.2 \Omega)$.

اما اگر حلقه از مقاومت در جهت مخالف جریان عبور کند، آن را می نویسیم

$$(+ 2.2 \Omega)$$

L_1

ما این معادله را از

$$(+ 2.2 \Omega) - I_3 \cdot 680 \Omega - (- 2.2 \Omega) = 0$$

L_1 معادله - 1: 3

ما این معادله را از .

$$2: (\text{معادله } 3 \cdot 680 \Omega) + 3 \square (\text{ } \cdot 47 \Omega) = 0$$

این معادله را از گره بدست می آوریم .

$$\text{معادله 3: } \frac{1}{2} = \frac{3}{3}$$

حالا بیایید مقداری ریاضی برای محاسبه انجام دهیم $\cdot \frac{9}{12}$

$$1: 3 - (\text{معادله } 1 \cdot 2.2 \Omega) - (\text{ } \cdot 680 \Omega) = 0$$

$$3 - (\text{ } \cdot 680 \Omega) = \frac{1}{1} \cdot 2200 \Omega$$

$$= \frac{\quad}{1} - \frac{\quad}{\quad} \quad \cdot 680 \Omega \quad 2200 \Omega$$

$$1 = 0.001363 - (\text{ } \cdot 0.3091) \quad \text{این معادله 4 تبدیل می شود}$$

$$2: (\text{معادله } 3 \cdot 680 \Omega) + 3 \square (\text{ } \cdot 47 \Omega) = 0$$

$$\text{ } \cdot 47 \Omega = (\text{ } \cdot 680 \Omega) + 3$$

$$= \frac{\quad}{\quad} - \frac{\quad}{\quad} \quad \cdot 680 \Omega \quad 47 \Omega$$

$$2 = (\text{ } \cdot 14.468) + 0.0638 \quad \text{این معادله 5 تبدیل می شود}$$

$$4: \text{معادله } 1 = 0.001363 - (\text{ } \cdot 0.3091)$$

$$5: \text{معادله } 2 = (\text{ } \cdot 14.468) + 0.0638$$

$$\text{3: از معادله } 1 = \frac{1}{2} + \frac{3}{3}$$

ما از I1 و I2 مشتق شده از محاسبات قبلی استفاده خواهیم کرد

3 را دریافت کنید ، بنابراین .

$$0.001363 - (\text{ } \cdot 0.3091) = (\text{ } \cdot 14.468) + 0.0638 + \text{ } 3$$

$$- \text{ } 3 \cdot 0.3091 = (\text{ } \cdot 14.468) + 0.0638 \square 0.001363 + \text{ } 3$$

$$- \text{ } 3 \cdot 0.3091 = (\text{ } \cdot 14.468) + 0.062437 + \text{ } 3$$

$$\square 0.062437 = (\text{ } \cdot 0.3091) + (\text{ } \cdot 14.468) + \text{ } 3$$

$$\square 0.062437 = 15.7771 \cdot \text{ } 3$$

$$= 0.003957 \text{ } 3$$

$$4: \text{معادله } 1 = 0.001363 - (\text{ } \cdot 0.3091)$$

$$1 = 0.001363 - (-0.003957 \cdot 0.3091)$$

$$= 0.001363 + 0.001223 \text{ } 1$$

$$= 0.002586$$


$$5: \text{معادله } 2 = (\text{ } \cdot 14.468) + 0.0638$$

$$2 = (-0.003957 \cdot 14.468) + 0.0638$$

$$= -0.05725 + 0.0638$$

$$= 0.00655$$

فراموش نکنید که جهت جریان ها را در پاسخ نهایی اگر فرض کرده ایم پاسخ مثبت می گیریم، لایک می کنیم و جهتی که در نظر گرفته ایم درست است، اما اگر ادبیات کنیم پاسخ منفی، مانند جهتی که ما فرض کرده ایم اشتباه است، بنابراین باید آن را برگردانیم.



اکنون محاسبه ولتاژ روی مقاومت ها با استفاده از قانون اهم آسان است:

ولتاژ 2.2 کیلو اهم

$$= \frac{3}{2.2} \cdot 2.2 \text{ k}\Omega$$

$$= 0.002586 \cdot 2200 \text{ }\Omega$$

$$= 5.7$$

ولتاژ 680 Ω

$$= \frac{3}{680} \cdot 680 \text{ }\Omega$$

$$= 0.003957 \cdot 680 \text{ }\Omega$$

$$= 2.7$$

ولتاژ روی 47 Ω

$$= \frac{3}{47} \cdot 47 \text{ }\Omega$$

$$= 0.00655 \cdot 47 \text{ }\Omega$$

$$= 0.3$$

حال اجازه دهید این مدار را در واقعیت بسازیم و ولتاژ اطراف مقاومت ها را اندازه گیری کنیم با استفاده از کلمپ متر

ولتاژ اندازه گیری شده در اطراف مقاومت 2.2 کیلو اهم 6.032 ولت است (شکل بعدی را ببینید)



شکل 34. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل DC 6.032 V است

ولتاژ اندازه گیری شده در اطراف مقاومت 2.852Ω 680 ولت است.



شکل 35. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل DC 2.852 V است

ولتاژ اندازه گیری شده در اطراف مقاومت 323.0Ω 47 میلی ولت است.




شکل 36. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 323.0 میلی ولت DC است.


بنابراین ما می توانیم روی محاسبه خود حساب کنیم، ما همیشه این تفاوت های کوچک را پیدا خواهیم کرد محاسبات و اندازه گیری های واقعی به دلیل تحمل اجزا.

7.4 مقاومت شنت

این روشی برای اندازه‌گیری جریان از طریق حمام در مدار با استفاده از یک مقدار کوچک است مقاومت، مدار را قطع می‌کنیم و دوباره با استفاده از مقاومت شنت وصل می‌کنیم، در بیشتر موارد، باید یک مقاومت با قدرت بالا برای کنترل جریان عبوری از آن باشد.




"، ما یک مقاومت شنت داریم و یک
بنابراین ولتاژ در اطراف آن ایجاد می‌شود و سپس اندازه‌گیری می‌کنیم
این ولتاژ با استفاده از کلمپ متر، به این ترتیب جریان را به ولتاژ تبدیل کرده ایم.



7.4.1 مثال

در این مدار قرار است از یک مقاومت $8\ \Omega$ به عنوان شنت استفاده کنیم و جریان را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنیم.



شکل 37. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل $7.4\ \Omega$ است

اکنون باید ولتاژ اطراف مقاومت شنت $8\ \Omega$ را با استفاده از گیره اندازه گیری کنیم
متر




شکل 38. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 533.5 میلی ولت DC است.

با استفاده از قانون اهم $7.4\ \Omega = 0.5335$


$$= \frac{0.5335}{7.4\ \Omega} = 0.0721 = 72.1$$

7.5 انتخاب مقاومت مناسب برای LED

برای محاسبه مقاومت یک LED باید ولتاژ جلو برای LED را بدانیم. ال ای دی ها با مقاومت ها متفاوت هستند، باید جریان عبوری از آن را محدود کنیم زیرا بر اساس قانون اهم کار نمی کند.



ما باید ولتاژ اطراف LED را بدانیم. معمولاً یک LED 5 میلی‌متری به 15 تا 30 میلی آمپر نیاز دارد تا در روشنایی خوب قرار گیرد، پس از دانستن ولتاژ جلو برای LED، محاسبه مقاومت آسان است.




ما می توانیم ولتاژ رو به جلو برای LED را با استفاده از تابع تست دیود اندازه گیری کنیم.

مثال 7.5.1

مقاومت یک LED قرمز را در مدار زیر محاسبه کنید تا آن را مصرف کند

20 میلی آمپر



ما باید ولتاژ رو به جلو را اندازه گیری کنیم:



شکل 39. ولتاژ فوروارد اندازه گیری شده در این شکل 1.874 ولت است

حالا بیایید مقدار مقاومت را محاسبه کنیم. ما یک باتری 6 ولتی داریم ، ولتاژ روی آن

LED 1.874 V است، بنابراین ولتاژ روی مقاومت: $6 - 1.874 = 4.126$


$$= \frac{4.126}{20} = 206.3 \Omega$$

حال اجازه دهید از قانون اهم استفاده کنیم:


و نزدیکترین مقدار استاندارد 200Ω است.

7.6 اندازه گیری مقاومت داخلی یک باتری

ما باید این مراحل را دنبال کنیم تا مقاومت داخلی باتری را با استفاده از گیره متر، ابتدا باید ولتاژ باتری را اندازه گیری کنیم.



دوم، یک مقاومت را با باتری وصل می کنیم و ولتاژ آن را اندازه می گیریم.



سوم، ما برخی از محاسبات را با استفاده از قانون اهم انجام خواهیم داد.

• جریان عبوری از مقاومت را محاسبه کنید: $I = \frac{V}{R}$ ولتاژ باتری را از ولتاژ روی مقاومت کم کنید: • اکنون، جریان و ولتاژ مقاومت داخلی را داریم، بنابراین می توانیم محاسبه کنیم.

مقدار مقاومت داخلی: =

7.6.1 مثال

برای اندازه گیری مقاومت داخلی یک باتری 9 ولتی، ابتدا باید ولتاژ باتری را اندازه گیری کنیم.



شکل 40. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 8.80 ولت DC است

دوم، ما یک مقاومت را با باتری وصل می کنیم و ولتاژ آن را اندازه می گیریم، در مورد ما یک مقاومت 680Ω وصل می کنیم.



شکل 41. ولتاژ اندازه گیری شده در این شکل 8.23 ولت DC است

سوم، ما برخی از محاسبات را با استفاده از قانون اهم انجام خواهیم داد.

• جریان عبوری از مقاومت را محاسبه کنید: =

$$\frac{8.23}{680 \Omega} = 0.0121 = 12.1$$

• ولتاژ باتری را از ولتاژ مقاومت کم کنید: - =

$$8.80 - 8.23 = 0.57$$

• اکنون، جریان و ولتاژ را روی مقاومت داخلی داریم، بنابراین می توانیم محاسبه کنیم


مقدار مقاومت داخلی: =

$$\frac{0.57}{0.0121} = 47.1 \Omega$$

7.7 تست برخی از قطعات با استفاده از گیره متر

در این قسمت قصد داریم با استفاده از کلمپ متر چند قطعه را تست کنیم.

7.7.1 تست پتانسیومتر



ابتدا باید مقاومت بین A - C را اندازه گیری کنیم.



شکل 42. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل 51.67 کیلو اهم است

و سپس مقاومت بین A - B و B - C را اندازه گیری می کنیم، مجموع دو مقدار باید برابر با A - C باشد.



شکل 43. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل 11.47 کیلو اهم است




شکل 44. مقاومت اندازه گیری شده در این شکل 40.89 کیلو اهم است

$$11.47 \Omega + 40.89 \Omega = 52.36 \Omega$$


تقریباً برابر با 51.67 کیلو اهم است

7.7.2 تست ترانزیستور BJT

NPN



نوع NPN از دو N-Region تشکیل شده است که با یک P-Region از هم جدا شده اند، بنابراین می توانیم فرض کنیم یک دیود بین B - C و بین B - E.



اکنون می توانیم ترانزیستور NPN را به عنوان 2 دیود آزمایش کنیم. برای تست دیود اول (B - C) باید پروب قرمز رنگ را به آند که پایه ترانزیستور است وصل کنیم و پروب سیاه را به کاتدی که کلکتور ترانزیستور است وصل کنیم.




شکل 45. ولتاژ فوروارد اندازه گیری شده در این شکل 0.647 ولت است

برای تست دیود دوم (B - E) باید پروب قرمز رنگ را به آندی که پایه ترانزیستور است وصل کنیم و پروب سیاه را به کاتدی که امیتر ترانزیستور است وصل کنیم.




شکل 46. ولتاژ رو به جلو اندازه گیری شده در این شکل 0.649 V 60 است.

PNP



نوع PNP شامل دو ناحیه P است که با N-Region از هم جدا شده اند، بنابراین می توانیم یک دیود بین B - C و بین B - E را فرض کنیم.



اکنون می توانیم ترانزیستور PNP را به صورت 2 دیود آزمایش کنیم. برای آزمایش دیود اول (B - E) باید پروب مشکی را به کاتدی که پایه ترانزیستور است وصل کنیم و پروب قرمز رنگ را به آندی که امیتر ترانزیستور است وصل کنیم.



شکل 47. ولتاژ فوروارد اندازه گیری شده در این شکل 0.646 ولت است

برای تست دیود دوم (B - C) باید پروب مشکی را به کاتدی که پایه ترانزیستور است وصل کنیم و پروب قرمز رنگ را به آندی که کلکتور ترانزیستور است وصل کنیم.



شکل 48. ولتاژ رو به جلو اندازه گیری شده در این شکل 0.649 V است.